

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ
«Специальная школа № 20»
Е. А. Курбатова
« 11 » июня 2025г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1

МКОУ «Специальная школа № 20» К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 20»
- 1.2. Адрес объекта 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Пирогова, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3911,1 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,5 га
- 1.4. Год постройки здания 1950, последнего капитального ремонта 1987
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 20» (МКОУ «Специальная школа № 20»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Пирогова, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация оказание образовательных услуг населению

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

все виды городского транспорта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 - 670 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 - 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет: регулируемые, с таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (подземный пешеходный переход, пешеходный переход, парковка): есть, подземный пешеходный переход, пешеходный переход;

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, ОДА, Г, С, К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В (ОДА, К, У, С, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (ОДА, У, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (ОДА, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, ОДА, Г, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (ОДА, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (ОДА, У, Г, С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект МКОУ

«Специальная школа № 20» доступна полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно – двигательного аппарата. Частично доступна для инвалидов с нарушением зрения и слуха. Частично недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт крыльца
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт крылец запасных выходов
4	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения – по мере финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации После выполнения работ по модернизации, учреждение будет частично доступным для инвалидов, передвигающихся на коляске.

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<https://zhit-vmeste.ru/> <https://s20.ucoz.ru/>
(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта
и предоставляемых на нем услуг:

Курбатова Е.А. директор школы Е.А. Курбатова

Члены комиссии :

Фокина Н.И. – зам.директора по АХР Н.И. Фокина

Комракова Г.В. – социальный педагог Г.В. Комракова

Ходырева О.С. – медицинская сестра О.С. Ходырева